

Hunter Kap en spindel assemblage type WRC (7032944)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type

WRC

PRODUCTINFORMATIE

Sensor schakelt controller niet weer in na regen? Verwijder de spindel om te controleren op vuil of schade aan de schijven.

Gegenerereerd op datum: 10-03-2026

<http://www.bosta.com>